
100
Q_B
Q_s
Q_s pre
Q_s post
Q_D
P_{art}
P_{ven}
P_{Din}
P_{Dout}
HKT in
HKT out
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
30
31
32
40
50

Fig. 1